

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://oka.nt-rt.ru> || oak@nt-rt.ru

Газоанализаторы кислорода и токсичных газов ОКА-92Т



Предназначен для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода и опасной загазованности токсичными газами в воздухе рабочей зоны.

Исполнение: переносные газоанализаторы

Индикация показаний:

- ЖК – дисплей на лицевой панели;
- встроенная световая и звуковая сигнализация;

Число датчиков [каналов] на один блок индикации: до 4

Длина кабеля между датчиком и блоком индикации: 6 м (до 30 м по заказу)

Назначение: Предназначены для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода и опасной загазованности токсичными газами в воздухе рабочей зоны.

Разрешительные документы: Разрешение Ростехнадзора РФ № РРС 00-38055. Сертификат Ростехрегулирования РФ.

Соответствие требованиям: Имеют канал измерения кислорода и до трех каналов контроля токсичных газов. Каналы контроля токсичных газов включают в себя по выбору потребителя газовые сенсоры на угарный газ, сероводород, диоксид серы, аммиак и др.

Особенности:

- малые масса и габариты
- работоспособность при отрицательных температурах (до -40 С)
- предусмотрен контроль разряда аккумулятора
- электронная установка нуля
- возможно изготовление стационарного газоанализатора "ОКА-92Т" с числом датчиков (каналов) от 2 до 16.

Диапазон показаний:

O ₂	0 - 36,0 об. %
CO	0 - 120,0 мг/м ³
H ₂ S	0 - 36,0 мг/м ³
SO ₂	0 - 120 мг/м ³
Cl ₂	0 - 14,4 мг/м ³
HCl	0 - 24,0 мг/м ³
NH ₃	0 - 120 мг/м ³
NO ₂	0 - 24,0 мг/м ³
CO ₂	0 - 6,0 об. %
HF	0 - 3,0 мг/м ³

Диапазон измерений:

O ₂	0 - 30,0 об. %
CO	0 - 100,0 мг/м ³
H ₂ S	0 - 30,0 мг/м ³
SO ₂	0 - 100 мг/м ³
Cl ₂	0 - 12,0 мг/м ³
HCl	0 - 20,0 мг/м ³
NH ₃	0 - 100 мг/м ³
NO ₂	0 - 20,0 мг/м ³
CO ₂	0 - 5,00 об. %
HF	0 - 2,50 мг/м ³

Пороги срабатывания сигнализации по каналам:

O ₂	18 об. % на понижение, 23 об. % на повышение или др. по заказу
токсичные газы	1 ПДК токсичного газа

Масса:

блока индикации	300 г
блока датчика	500 г

Габариты:

блока индикации	150x80x30 мм
блока датчика	Ø75x165 мм

Гарантия: Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год..

Комплект поставки:

1. газоанализатор;
2. зарядное устройство;
3. сумка для переноски.;

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://oka.nt-rt.ru> || oak@nt-rt.ru